


品番	TKG31UPHS	品名	台付シングル13（分岐・緊急止水）（台所） （JIS）	1 / 3
----	-----------	----	--------------------------------	-------

互換性に関する注意情報があります

必ず補修品リストで発注品番（色番、メッキ種別など含む）、数量をご確認ください。
ただし、タンク、便器などの補修品は発注品番に色番を付加してご発注ください。図中の番号は図番になります。



メンテナンス（補修）時に交換可能なパーツを記載しております。
図番が記載されていないパーツは、品質および互換性を考慮し、
補修品として設定しておりません。

品番	TKG31UPHS	品名	台付シングル13（分岐・緊急止水）（台所） （JIS）	2 / 3
----	-----------	----	--------------------------------	-------

■互換性に関する注意情報

- ・【金具補修品注意情報】逆止弁交換時の注意情報

■特記事項(1/1)

- ・分解図、補修品リスト、互換性注意情報は最新のものをお使いください。
- ・発注品番の希望小売価格は予告なく変更する場合がありますので、最新の補修品リストをご確認ください。
- ・発注品番欄に「非補修品」と表示のものは、原則として定期的な補修は不要です。要望される場合は製品交換をご検討願います。
- ・分解図中に専用工具の記載がある場合でも、補修品リストに専用工具の記載のない場合は別売品です。
- ・補修品は、外観形状・色調が異なる場合がございます。
- ・図番は分解図中に記載の番号です。補修品を発注する際は「発注品番」に記載の品番でご発注ください。
- ・分解図中に図番があり補修品リストに図番・発注品番の記載のない補修品は、最寄りの取付店・販売店へご依頼してください。

【補修品リスト】 注1：発注品番の数量1個当たりの価格です。

図番	発注品番	品名	希望小売価格 (税込価格)注1	数量	材料	備考
TH715	TH715	上面施工用アダプター	¥ 2,450 (¥ 2,695)	1		
THF22R	THF22R	分岐金具	¥ 9,000 (¥ 9,900)	1		
THY508-1	THY508-1	整流キャップ	¥ 700 (¥ 770)	1		
THY582N	THY582N	シングルバルブ部	¥ 7,700 (¥ 8,470)	1		
THYA33	THYA33	レバーハンドル部	¥ 2,300 (¥ 2,530)	1	合成樹脂 他	
THYK16	THYK16	ワンタッチソケット	¥ 2,900 (¥ 3,190)	2		
5C000108	TH 5C0108	スパウト部	¥ 6,700 (¥ 7,370)	1		
18415	TH18415	塞蓋	¥ 170 (¥ 187)	1	黄銅	
184632	TH184632	カートリッジ押え	¥ 840 (¥ 924)	1	黄銅	
64254	TH64254	止めばね	¥ 120 (¥ 132)	1	ステンレス鋼	
670631	TH670631	止めねじM8×8	¥ 120 (¥ 132)	1	ステンレス鋼	
72711	TH72711	スペーサー	¥ 120 (¥ 132)	1	ステンレス鋼	
85089	TH85089	六角棒スパナ4	¥ 190 (¥ 209)	1	工具鋼	
91529HP	TH91529HP	Oリング	¥ 160 (¥ 176)	1	合成ゴム	
91720	TH91720	パッキン	¥ 120 (¥ 132)	1	合成樹脂	
91788E	TH91788E	Oリング	¥ 140 (¥ 154)	1	合成ゴム	
92592	TH92592	ストッパー	¥ 120 (¥ 132)	1	合成樹脂	
93520E	TH93520E	キャップ	¥ 580 (¥ 638)	1	合成ゴム	

品番	TKG31UPHS	品名	台付シングル13 (分岐・緊急止水) (台所) (JIS)	3 / 3
----	-----------	----	----------------------------------	-------

金具補修品注意情報


C_0018

件名 逆止弁交換時の注意情報

対象製品 TEK513-1 TEK532-1 TKG31UPH TKG31UPHR TKG31UPHS
THF22 THF22X THF23 THF23-1 THF23X THF23-1X

GGシリーズ(2019年4月発売)より、
分岐金具の仕様が変更になりました。

下記識別方法にて、アダプターの形状をご確認のうえ、
補修品の発注を行ってください。




補修品識別方法

旧型アダプター (従来品)

■対象品番: THD41

穴が小さい




逆止弁なし

新型アダプター (仕様変更品)

■対象品番: THD41R

穴が大きい



逆止弁あり
(TH19C83)



逆止弁単体での交換はできません。
アダプター一式 (THD41R) での
交換をお願いいたします。



逆止弁単体での交換が可能です。
逆止弁単体 (TH19C83) を
発注願います。